


Fine opener

Sfioccatore fine

Abridor fino

Тонкий разрыхлитель

型精细开松机



DESCRIPTION

EN The fibers coming from the feed condenser being assembled on the top of the feed chamber (01) drops into the volumetric chamber (02), gets compacted and is fed to the feeding system (04) by means of the feed rollers (03). The feeding system conveys the fibers to the main cylinder (05) by working at a very narrow distance, so as to obtain a fine fibre opening degree. The fibers are delivered to the machine that follows in line by a fiber delivery hopper (06) and a motorfan.

IT Il materiale proveniente da un condensatore posto sopra la camera di ingresso (01), scende nella camera volumetrica (02) dove viene compattato e alimentato al sistema di introduzione (04) tramite i cilindri introduttori (03). Il sistema di introduzione cattura le fibre e le presenta al cilindro sfioccatore (05) lavorando ad una distanza molto ridotta in modo che avvenga una apertura estremamente fine del materiale. Quest'ultimo viene quindi espulso tramite la tramoggia d'uscita (06) per mezzo di un aspiratore.

ES El material proveniente de un condensador ubicado en el cuarto de entrada (01), desciende hasta el cuarto volumétrico (02) donde es compactado y alimentado en el sistema de introducción (04) mediante los cilindros introductores (03). El sistema de introducción captura las fibras y las dirige al cilindro abridor (05) trabajando a una distancia muy reducida que permite una apertura muy fina del material. Después este último es expulsado, mediante un aspirador, a través de la tolva de salida (06).

RU материал с конвейера, расположенного над камерой питания (01), спускается в камеру объёмного типа (02), где утрамбовывается, а затем питающими валиками (03) подаётся в систему питания. система питания набирает волокна и направляет их на главный барабан (05). все действия выполняются на довольно небольшом пространстве, что способствует выполнению высокой степени разрыхления материала. затем с помощью вытяжного устройства материал выбрасывается через бункер выхода (06).

CN 来自进料箱(01)上凝棉器的物料纤维,进入容积箱(02)。经过压紧之后,通过进料辊(03)输送到进料系统(04)。进料系统将纤维输送到开松辊(05),由于工作距离很短,这样纤维开松得非常松散。通过一个风机和出料料斗(06),纤维被送至生产线下一道工序

